


古賀中学校 通学路対策箇所図



・交差点が変則的で
車両の動線も変則的



＜対策メニュー＞

・検討中


・交通量が多い



＜対策メニュー＞

・検討中

古賀北中学校 通学路対策箇所図



・樹木・雑草により歩道確認が難しい



<対策メニュー>

・剪定・除草により斜面補修

・交通量が多い



<対策メニュー>

・交差点部に巻き込み防止用ポール設置

・交通量が多く巻き込み危険



<対策メニュー>

・保留

古賀東中学校 通学路対策箇所図

