

◇汚泥再生処理センター海津木苑建設工事「工事写真」及び「進捗率」

〈2023年8月2日〉

北東

南東




1階（玄関）



1階（受入室）



2階（中央監視室）



2階（助燃剤化装置）



3階（研修室）



3階（みんなのトイレ）



◆進捗率〔令和5年7月末現在〕：予定91.2% 実績91.2%