


令和4年度 海津木苑施設機器整備工事（実績）

年度/番号	フロア	機器名	工事名	台数	頻度	機器の説明
04-01	屋外	メタノール注入ポンプ	更新工事	1/2	3年毎	メタノールを攪拌槽へ注入するための機器
04-02	地下	曝気ブロワ	点検分解整備工事	1/2	3年毎	空気を硝化槽へ送り込むための機器
04-03	1階	中低濃度臭気排風ブロワ	点検分解整備工事	1/1	1年毎	処理棟内の臭気を吸入及び排出するための機器
04-04	3階	汚泥脱水機バレル洗浄工事	点検分解整備工事	1/1	適時	余剰汚泥の水分を切るための機器

令和5年度 海津木苑施設機器整備工事（計画）

年度/番号	フロア	機器名	工事名	台数	頻度	機器の説明
05-01	1階	中低濃度臭気排風ブロワ	点検分解整備工事	1/1	1年毎	処理棟内の臭気を吸入及び排出するための機器

海津木苑施設整備機器整備箇所



令和4年度整備実績

- 04-01 中低濃度臭気排風ブロワ ← OH
- 04-02 曝気ブロワ ← OH
- 04-03 メタノール注入ポンプ ← 更新
- 04-04汚泥脱水機バレル洗浄工事

令和5年度整備計画

- 05-01 中低濃度臭気排風ブロワ ← OH

OH：オーバーホール
更新：入替

