



# 小野小学校 通学路対策箇所図



# 古賀東小学校 通学路対策箇所図



・店舗、事業所への  
出入り車両が多い

＜対策メニュー＞  
・巻き込み防止ポールの  
設置



④

⑤

・通行車両が多く交差  
点横断が困難で先  
の道路も狭い



＜対策メニュー＞  
・歩行者信号設置  
・道路に通学路の標示


⑥

・住居利用車両が多  
く歩行空間がない


＜対策メニュー＞  
・グリーンベルト設置




# 古賀西小学校 通学路対策箇所図




# 花鶴小学校 通学路対策箇所図



# 千鳥小学校 通学路対策箇所図



# 花見小学校 通学路対策箇所図



・国道の抜け道として  
利用車両が多い



<対策メニュー>

- ・交差点部カラー化
- ・路上「注意喚起」標示

・国道495号へ合流  
しようとして横断歩道  
上で車両待機



<対策メニュー>

- ・交差点部に巻き込み  
防止用ポール設置


・交通量が多い



<対策メニュー>

- ・安全対策済のため不要

# 舞の里小学校 通学路対策箇所図



・交通量が多い



＜対策メニュー＞  
 ・安全対策済のため不要  
 ・横断歩道ライン補修

・遊歩道と連続した横断歩道により飛び出しが危険

＜対策メニュー＞  
 ・構造物で飛び出し防止



・遊歩道と連続した横断歩道により飛び出しが危険

＜対策メニュー＞  
 ・横断歩道箇所移設  
 ・構造物で飛び出し防止



舞の里小学校

県立玄界高等学校

舞の里三丁目

舞の里四丁目

公園

舞の里五丁目

公園

公園