

配管等点検結果

資料.2-3

| フロア | 修理 有無 | 配管名称 | 備 考 | フロア | 有無 | 配管名称 | 備 考 |
|-----|----------|---------------|-----------------|-----|------------|-------------|-----|
| 1B | | し尿等移送管 | | 2F | | し尿等移送管 | |
| | | し尿等送液管 | | | | し尿等送液管 | |
| | | 曝気空気移送管 | | | | 曝気空気移送管 | |
| | | ガス攪拌移送管 | | | | ガス攪拌移送管 | |
| | ✓ | 返送汚泥管 | バルブ腐食 一部あり | | | 返送汚泥管 | |
| | | 濃縮汚泥移送管 | | | | 濃縮汚泥移送管 | |
| | | 計量槽汚泥移送管 | | | | 計量槽汚泥移送管 | |
| | | 給水管 | | | | 循環水汚泥移送管 | |
| | | | | | | 脱臭管 | |
| F1 | | し尿等移送管 | | | 苛性ソーダ移送パイプ | | |
| | | し尿等送液管 | | | メタノール移送パイプ | | |
| | | 曝気空気移送管 | | | 冷却装置冷却水パイプ | | |
| | ✓ | ガス攪拌移送管 | 腐食あり 一部あり | | 給水管 | | |
| | | 返送汚泥管 | | | | | |
| | | 濃縮汚泥移送管 | | 3F | し尿等移送管 | | |
| | | 計量槽汚泥移送管 | | | | 曝気空気移送管 | |
| | | スカムピット汚泥移送管 | | | | 脱臭管 | |
| | ✓ | 脱臭管等 | パッキン劣化 4ヶ所あり | | | 苛性ソーダ移送パイプ | |
| | | 硫酸移送パイプ | | | | ポリ鉄移送パイプ | |
| | | 次亜塩素酸ソーダ移送パイプ | | | | 高分子凝集剤移送パイプ | |
| | ✓ | 苛性ソーダ移送パイプ | ソケット部 一部劣化あり | | | 給水管 | |
| | | ポリ鉄E移送パイプ | | | | | |
| | | ポリ鉄移送パイプ | | | | | |
| | | 高分子凝集剤移送パイプ | | | | | |
| | | メタノール移送パイプ | | | | | |
| | 沈砂移送管 | | | | | | |
| | 放流水移送管 | | | | | | |
| | 給水管 | | | | | | |
| | | | | | | | |