

# 設備配管等点検結果対応

**資料.2-4**

箇所	備考	対応
<b>設備：汚泥移送管</b>		
B1 返送汚泥移送管 ①返送ポンプバルブ	一部腐食等が見られる。 対策：沈殿槽水抜き時に併せ取替	平成30年度実施予定
<b>設備：脱臭装置</b>		
1F ②脱臭装置点検口	キャップパッキン部劣化（3ヶ所） 対策：パッキン交換	【済】
③活性炭吸着塔	吸着塔配管接続部パッキン劣化 対策：脱臭排風機オーバーホール時に併せパッキン交換（入口・出口）	平成30年度実施予定
<b>設備：ガス攪拌用配管</b>		
1F ④脱窒槽ガス供給配管	1Fガス攪拌用配管（立ち上がり部） 対策：配管一部交換	【済】
<b>設備：薬品移送配管</b>		
1F ⑤曝気槽苛性ソーダ注入管	苛性ソーダ注入管Lボウソケット部 対策：Lボウ部閉止キャップへ交換	【済】



①返送ポンプバルブ




②脱臭装置点検口



③活性炭吸着塔



④脱窒槽ガス供給配管



⑤曝気槽苛性ソーダ注入管