


令和3年度 海津木苑施設機器整備工事（実績）

年度/番号	フロア	機器名	工事名	台数	頻度	機器の説明
03-01	1階	中低濃度臭気排風ブロワ	点検分解整備工事	1/1	1年毎	処理棟内の臭気を吸入及び排出するための機器
03-02		脱臭装置測定器	点検分解整備工事	3/3	3年毎	循環液のpH及び残留塩素を測定するための機器
03-03		混和槽測定器	点検分解整備工事	1/1	3年毎	混和槽のpHを測定するための機器
03-04	2階	第一曝気槽測定器	点検分解整備工事	3/3	3年毎	第一曝気槽のDO・MLSS・pHを測定するための機器
03-05	3階	細目スクリーン	点検分解整備工事	1/1	3年毎	し尿中の夾雑物を取り除く機器
03-06		スクリープレス	点検分解整備工事	1/1	3年毎	し尿中の夾雑物の水分を脱水するための機器

令和4年度 海津木苑施設機器整備工事（計画）

年度/番号	フロア	機器名	工事名	台数	頻度	機器の説明
04-01	屋外	メタノール注入ポンプ	更新工事	1/2	3年毎	メタノールを攪拌槽へ注入するための機器
04-02	地下	曝気ブロワ	点検分解整備工事	1/2	3年毎	空気を硝化槽へ送り込むための機器
04-03	1階	中低濃度臭気排風ブロワ	点検分解整備工事	1/1	1年毎	処理棟内の臭気を吸入及び排出するための機器
04-04	3階	汚泥脱水機バレル洗浄工事	点検分解整備工事	1/1	適時	余剰汚泥の水分を切るための機器

令和3年度・令和4年度 海津木苑施設整備機器整備箇所





令和4年度

- 04-01 中低濃度臭気排風ブロワ ← OH
- 04-02 曝気ブロワ ← OH
- 04-03 メタノール注入ポンプ ← 更新
- 04-04 汚泥脱水機バレル洗浄工事

令和3年度

- 03-01 中低濃度臭気排風ブロワ ← OH
- 03-02 脱臭装置測定器 ← OH
- 03-03 第一曝気槽測定器 ← OH
- 03-04 混和槽測定器 ← OH
- 03-05 細目スクリーン ← OH
- 03-06 スクリュープレス ← OH

OH: オーバーホール
更新: 入替



●04-03 メタノール注入ポンプ